

1:50

36

OBSERVAÇÕES:

- 1) O radier deverá ser assentado sobre uma camada de solo com resistência mínima de 1 kgf/cm² (0,1 MPa).
- 2) A cama da de berço consistirá em 5-10 cm de brita zero compactada mais lastro de concreto magro de 5 cm, no mínimo.
- 3) A impermeabilização deverá ser do tipo rígida, aplicada na face interior e exterior do reservatório.

Rev.	Ref.	Descrição	Responsável	Data
------	------	-----------	-------------	------



Prefeitura da Estância Turística De Salto

Carolina Gava
Carolina Gava
Arquiteto - Convênios
Sec. Adm. Governo Digital

Secretaria de Administração - Convênios

Obra: Museu da Água

Título: Estrutura - Reservatórios
Paredes fundo

Folha: 28/61

Local: Avenida José Maria Marques de Oliveira - Salto/SP

Escaia indicada	Nº de Identificação: ADM-CON-007-2023-EST-R00	Data de Emissão: 22/02/2023	Demanda / Convênio: 000180/2022
-----------------	---	-----------------------------	---------------------------------

Responsável Técnico: JOILSON VITOR TEIXEIRA RODRIGUES:14031236
Assinado de forma digital por JOILSON VITOR TEIXEIRA RODRIGUES:14031236751
Dados: 2023.03.24 16:14:41 -03'00'

Julia Betini Bolognesi
Diretora de Departamento
CPF 412.128.758-42



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

APROVADO

Salto 12 de maio de 2023
6273/2023
Proc Admin N°
Julia Betini Bolognesi
Defendente

ENG.: JOILSON V T RODRIGUES
CREA: 2017116369
ART: 28027230230340963

6 22 23

1